




HYDROGEN SULPHIDE

کار در

محیط های حاوی سولفید هیدروژن

شرکت مهندسی و توسعه نفت - طرح جمع آوری گازهای همراه - آماک



تخم مرغ فاسد شده) دارد. اگر غلظت آن زیاد باشد حس بویایی را از کار می اندازد و به همین دلیل است که نباید در محیط‌های حاوی H_2S تنها به حس بویایی اعتماد کرد. این گاز با توجه به ویژگی‌های خاص خود، حتی در مقدار ناچیز هم موجب بروز خطرات جدی برای سلامت افراد می‌شود.

عوامل پیدایش سولفید هیدروژن

گاز H_2S در اثر تغییراتی که باکتری‌ها در مواد آلی به وجود می‌آورند، تولید و در مناطق متعددی یافت می‌شود. به عنوان مثال در لایه‌های زمین که برای یافتن و استخراج نفت و گاز طبیعی حفاری می‌شود و همچنین در بعضی فرآیندهای صنعتی و زیست محیطی مانند صنایع نفت، شیلات، کشاورزی و فاضلاب این گاز وجود دارد.

خواص سولفید هیدروژن

خواص زیر را دارد:

- کشنده (گاز بسیار سمی)
- نامرئی
- سنگین‌تر از هواست و لذات‌مایل دارد در لایه‌های زیرین قرار گردد.
- به راحتی در اثر جریان هوا ورزش باد، پخش می‌شود.
- باشعله آبی رنگ می‌سوزد و SO_2 (دی‌اسید گوگرد) تولید می‌کند.
- در غلظت‌های کم، بوی تخم مرغ فاسد شده را می‌دهد و به سرعت حس بویایی را از کار می‌اندازد. «به حس بویایی خود اعتماد نکنید!»
- محیطی بسیار خورنده برای فولاد و لاستیک است.
- کشنده‌تر از مونوکسید کربن (CO) بوده و میزان سمی بودن آن مانند



مقدمه

هدف از ارایه مقاله حاضر بیان حقایقی درباره گاز سولفید هیدروژن (H_2S) است تا عملت وجود احتیاط و ترس در محیط‌های حاوی H_2S روشن گردد. تمام افرادی که در محل کار خود با گاز H_2S مواجهند باید بدانند که مسؤولیت فردی آنهاست که از دیگران و خود در مقابل اثرات مرگ‌آور این گاز محافظت نمایند. توانایی ارایه کمک‌های اولیه جهت نجات جان قربانیان، داشتن اطلاع دقیق از فرآیندهای اضطراری سایت، تجهیزات مختلف آن و شرکت در تمرین‌های منظم در محیط‌های حاوی H_2S ، برای افرادی که در چنین مناطقی مشغول به کارند الزامی است.

سولفید هیدروژن چیست؟

سولفید هیدروژن (H_2S) گازی است شدیداً سمی، نامرئی و قابل انفجار که از هواستنگینتر است و در مقدار ناچیز هم موجب عکس نشان داده شده است.

به طور کلی اثرات H_2S بسته به غلظت آن بر انسان و نحوه مقابله با تاثیرات آن در جدول زیر نشان داده شده است.

نحوه عملکرد	التر	ppm
مراقب باشید	کمترین غلظتی که قابل درک با حس بویایی است	۰/۱۳
مراقب باشید. آلارم میزان متوسط	چشم‌ها شروع به اشک آمدن می‌کنند و کمی دردناک می‌شوند.	۱۰
هوای تازه تنفس کنید	بوی بسیار شدید و نامطلوب ولی قابل تحمل	۲۷
عصفون را به هوای تازه منتقل کنید و اعدام بیشکن را خبر کنید	از دست دادن حس بویایی	۱۰۰
قربانی را به هوای تازه منتقل کنید. تنفس مصنوعی را اعمال کنید و در صورت نیاز ماساژ قلبی دهید.	از دست دادن هوشیاری و مرگ در یک ساعت	۵۰۰
	فوراً از هوش می‌رود و توقف تنفس و مرگ حاصل می‌گردد	۱۰۰۰

($/\text{L} = 1000 \text{ ppm}$)

تجهیزات تشخیص H_2S

الف - تجهیزات ثابت

تجهیزات تشخیص ثابت دارای یک بخش کنترل است و صفحه نمایشگری همانند ساعت دارد. این قسمت توسط کابل به یک سری سنسور یا حسگر متصل است و این حسگرها در نقاط مختلفی که احتمال حضور H_2S وجود دارد، نصب می‌شوند. در صورتی که میزان H_2S به مرز خطناک برسد سیستم اعلام خطر به صدا در می‌آید و افراد با وسایل و تجهیزات حفاظتی تنفسی برای رفع عیب و مشکل به محل اعزام می‌شوند.

ب - تجهیزات قابل حمل

این تجهیزات دارای کمپرسورها و حسگرهای متعددی هستند تا بتوانند وجود H_2S را کشف کنند و محیط را در مقابله H_2S حفاظت کنند. کمپرسور، گاز محیط را از طریق لوله‌ای به حسگرها می‌رساند و میزان دقیق گاز را در شرایط مختلف تعیین می‌کند.

تجهیزات تشخیص فردی، میزان H_2S را در هوای اطراف اندازه‌گیری می‌کنند. از آنجایی که H_2S سنگینتر از هوای است، این نوع تشخیص گرها باید همیشه پایین تراز سر مثلاً روی کمر بند و یا جیب روی سینه قرار بگیرند.

تجهیزات حفاظتی

الف - تجهیزات مورد استفاده در حین کار

این تجهیزات شامل یک کپسول هوایی مدت زمان ۱۰ دقیقه‌ای است که به پشت بسته می‌شود و بوسیله شلنگی به منبع هوام متصل است. در صورت لزوم می‌توان شلنگ را جدا کرد و از کپسول هوای فرار از منطقه خطر استفاده کرد. این وسیله در محیط‌هایی که خطر جانی وجود دارد مناسب است.

ب - تجهیزات مورد استفاده در حین کار و نجات

این وسیله که شامل یک دستگاه تنفسی (SCBA) است و دارای یک کپسول هوایی مدت زمان ۲۰-۳۰ دقیقه است به پشت بسته می‌شود. شیر فشار، فشار مثبتی را داخل ماسک ایجاد می‌کند تا از ورود گاز جلوگیری کند. هنگامی که فقط ۵ دقیقه هوا در کپسول باقیمانده باشد، آذیر خطر به صدر می‌آید. این تجهیزات هم در حین کار و هم برای نجات قابل استفاده هستند.



سیانید هیدروژن است.

- به نسبت‌های مختلف با هوا (۴/۳ تا ۴۶ درصد) مخلوط قابل انفجار تشکیل می‌دهد. به عنوان نمونه بخار نفت به نسبت ۶۱/۶ تا ۰/۶ درصد با هوا مخلوط قابل انفجار ایجاد می‌کند.

اثر H_2S بر انسان

زمانی که H_2S استنشاق شود، از طریق ریه‌ها به طور مستقیم وارد جریان خون شده و بدن سعی می‌کند تا گاز را از خود خارج کند. اگر مصدوم مقدار زیادی گاز H_2S را تنفس کند، خون بهاندازه‌ای از H_2S اشباع می‌شود که سیستم‌های دفاعی و بخش کنترل کننده تنفس در مغز از کار می‌افتد. بدیهی است توقف تنفس و نرسیدن هوا منجر به فوت مصدوم می‌شود.

اثر تنفس H_2S با عوامل زیر تغییر می‌کند:

- زمان قرار گرفتن در معرض گاز
- غلظت گازی که توسط مصدوم تنفس شده است.

تحقیقات نشان داده اند که نحوه اثر H_2S در افراد مختلف با توجه به فیزیک بدن و مشخصات فردی متفاوت است. همچنین اثبات شده است که افرادی که قبلاً در معرض H_2S بوده‌اند در آینده به آن حساستر می‌باشند. افرادی که مشکلات تنفسی و آسم دارند در مقابله با H_2S آسیب پذیرتر هستند.

صرف نوشیدنی‌های الکلی طی ۲۴ ساعت قبل توسط فردی که در معرض H_2S قرار گرفته است مسمومیت بیشتری ایجاد می‌کند. علاوه بر مسمومیت با گاز H_2S عبارتند از:

- خارش چشم، سوزش و احساس شن در چشم و تورم زیاد
- سردرد و سرگیجه
- حالت تهوع
- تنفس شدن تنفس
- تغییر رنگ پوست
- تحریکات عصبی
- احساس درد در بینی، گلو و سینه و سرفه
- سیست شدن بدن و بیهوش شدن
- التهاب

اگر مصدوم مقدار زیادی
گاز H₂S را تنفس کند،
خون به اندازه‌ای از H₂S
اشباع می‌شود که
سیستم‌های دفاعی و
بخش کنترل کننده تنفس
در مغز از کار می‌افتد.
بدیهی است توقف تنفس
و نرسیدن هوا منجر به
فوت مصدوم می‌شود



و تا آمدن پزشک و یارساندن مسموم به درمانگاه این کار را ادامه دهد.

- در صورتی که قلب مسموم از کار افتاده باشد شخصاً و یا به کمک دیگران اقدام به ماساژ خارجی قلب نمایید.
- در صورت امکان البسه آلوده مسموم را از تن او جدا سازید.
- با توجه به شرایط موجود، تقاضای آمبولانس، پزشکیار و یا پزشک نمایید.

■ در صورتی که مسموم دارای ناراحتی‌های چشمی است می‌توان با محلول اسید بوریک آن را شستشو داد و در حالت شدید از کمپرس سرد به مدت ۱۵ دقیقه استفاده کنید.

■ در صورتی که مسموم از خشکی گلو و سرفه‌های دردناک شکایت می‌کند، شستشوی گلو با محلول ۱۰ درصد نیترات نقره موثر خواهد بود.

■ مسموم را بپوشانید و گرم نگهدارید.

نکات ایمنی

- هیچگاه در محیط‌های حاوی H₂S سیگار نکشید.
- هیچگاه به حس بویایی خود اعتماد نکنید.
- با محل نگهداری و نحوه کار تجهیزات تشخیص و حفاظتی آشنایی کامل داشته باشید.
- از تجهیزات تشخیص و حفاظتی در هنگام ورود به مناطقی که احتمال وجود H₂S است، استفاده کنید.
- زمانی که میزان H₂S از ۱۰ ppm بیشتر است همواره از تجهیزات تنفسی استفاده کنید.
- همواره از جهت وزش باد اطلاع داشته باشید.
- هرگز در مناطق حاوی H₂S به تنها یی کار نکنید.
- با هشدارهای خطر مربوط به H₂S آشنایی داشته باشید.

ج - تجهیزات فرار از منطقه خطر

این تجهیزات شامل کپسول هوا با ماسک فشار ثابت است و حاوی هوای تنفسی به مدت ۱۵ - ۲۰ دقیقه است. لازم به ذکر است که این تجهیزات بایستی تنها برای فرار کردن از منطقه خطر استفاده شوند و نه در حال کار.

امداد و نجات

- پیش از کمک به مصدوم، فرد امدادرسان باید خود از تجهیزات تنفسی استفاده کند تا مسموم نشود.
 - مصدوم را به سرعت به هوای تمیز انتقال دهد.
 - اگر مصدوم تنفس نمی‌کند، فوراً وسیله تنفس مصنوعی را نصب کنید.
 - اگر مصدوم نبض ندارد ماساژ قلبی را فوراً شروع کنید.
 - مصدوم را گرم نگه دارید.
 - وقتی مصدوم را به هوای تمیز انتقال دادید و تنفس طبیعی شروع شد، مصدوم را تحت نظر داشته باشید تا کمک‌های پزشکی برسد.
- توجه: هر دقیقه تاخیر در انجام عملیات امدادرسانی، شانس نجات و بهبود مصدوم را کاهش می‌دهد.

کمک‌های اولیه

- دورکردن سریع فرد مسموم از محل تماس و انتقال به هوای آزاد
- مسموم را به پشت خوابانده، سر را به یک طرف کج کرده و دهان را از هرگونه آلودگی پاک کنید.
- راه تنفسی را باز کنید
- در صورت لزوم از تهويه کمکی استفاده نمایيد
- در صورت توقف تنفس فوراً اقدام به دادن تنفس مصنوعی نمایيد